



แบบคำร้องขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

ที่ อพท0034(2)/125

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
22/2 หมู่ที่ 2

ตำบล ศาลาแดง อำเภอ เมืองอ่างทอง

จังหวัด อ่างทอง 14000

โทร 035-611978 โทรสาร 035-612428

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีกรวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ /ระดับเสียงจากการประกอบกิจการ

ของโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน 10150000125204 [3-44-1/200ท]

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยธรรมชาติ,เส้นใยสังเคราะห์ .สถานที่ตั้ง 36 หมู่ 2 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพธิ์เส อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง 14000

เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การฝ่าละเมิด ☐ การอนุญาต ☐ ตามแผน

☐ อื่นๆ

ประเภทมลพิษ	จุดที่ต้องการตรวจวัด
1. ฝุ่นละออง	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
2. ก๊าซ	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บรรยากาศทั่วไป จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
3. เสียง	☐ เสียงรบกวน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
4. สารระเหยอินทรีย์	☒ ปล่องระบาย 2 ปล่อง ☒ บรรยากาศทั่วไป 4 จุด ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด ☐ อื่นๆ (ระบุ)
5. กลิ่น	☐ ปล่องระบาย ปล่อง ☐ บริเวณทำงานโรงงาน จุด
6. อื่นๆ (ระบุ)	อื่นๆ (ระบุ)

โดยมอบหมายให้ นายธนภัทร บัวพนัส ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ 08-6396-2265
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ นายธนภัทร บัวพนัส

(นายธนภัทร บัวพนัส)


ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

(✓) ทดสอบได้

() ทดสอบไม่ได้ ดังนี้.....

ผู้พบพบคำขอ.....
(21/254/65 เวลา 14.30 น.)

ที่ อท ๐๐๓๔(๒)/ ๑๒๕



กองวิจัยและพัฒนามลพิษโรงงาน
วันที่ 1516 / 89
วันที่ ๒1 มี.ค. ๖5
เวลา 13.14 น.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 5563
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.09 น.

1206

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศของโรงงาน
เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือที่ อท ๐๐๓๔(๒)/๔๓๗ ลงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อส่งการให้
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตภัณฑ์ใยธรรมชาติ,เส้นใยสังเคราะห์ ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ ๓๔๘๘(๖)-๑/๒๓๐๓ (ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ ๑๐๕๑๐๐๑๒๕๒๓๗) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๒
ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพธิ์สะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้
ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ในบรรยากาศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
ในส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา กรณีการควบคุมมลพิษ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บตัวอย่างอากาศบริเวณบ้านประชาชน
ใกล้เคียงโรงงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยผลการตรวจวัดวิเคราะห์ทั้ง ๒ ครั้ง เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที่ได้กำหนดค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเป็นไปตามคำสั่งในช่วงต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ณ ปลายปล่องระบายนอก
ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒ ปล่อง ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ และดำเนินการตรวจวัด
ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ในบรรยากาศโดยรอบโรงงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและบริษัทเอกชนที่จัดจ้าง
โดยบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ได้มอบหมายให้นายธนภัทร บัวพันธ์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๘๖-๒๖๖๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เรียน
นาย.....

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๕๕

ผู้แทน อ่างทอง

(นายประสม ศำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ ๐-๓๕๙๔-๙๙๒๐ ต่อ ๓
โทรสาร ๐-๓๕๙๔-๙๙๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_angthong@industry.go.th

เรียน กอ.อ. / กว.อ.
เพื่อพิจารณา


๓๓

(นายพรยศ กลิ่นกรอง)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘

กองบริหารงานศูนย์ดูแลโรงงาน ๑
รับที่ ๒๒
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๗:๓๗ น.

ด่วนที่สุด
ที่ อท ๐๐๓๔(๒)/๒๕๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ ๗๗๓๙
รับที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๗:๑๕ น.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

1912

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจสอบและประชุมหาข้อแนะแนวทางกำกับดูแลโรงงาน

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๓๔(๒)/วส ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ที่อท ที่อาร์ซี ๐๕๒/๒๐๒๕

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๓๐๓/๙๕๕๒

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๓๔(๒)/๕๕๓

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อท ๐๐๓๐๓/๔๖

ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๕. กำหนดการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้เรียนเชิญอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ณ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงงานผลิตเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ โฟลติยมซัลเฟตกรดกำมะถัน และคาร์บอนไดออกไซด์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๑๕๐๐๐๑๒๕๒๐๔ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๒ ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพธิ์สะ อำเภอมะนัง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ความละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลโรงงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ที่ต้องดำเนินการหรือถึงแนวทางการทำงานที่เหมาะสมอีกหลายกรณี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ การติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากการณีกรมควบคุมมลพิษ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บตัวอย่างอากาศบริเวณบ้านประชาชนในใกล้เคียงโรงงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยผลการตรวจวัดวิเคราะห์ทั้ง ๒ ครั้ง เกินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กำหนดค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมงไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความละเอียดตามที่อ้างถึง

/ประเด็นที่ ๒...

ประเด็นที่ ๒ กรณีที่บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พิจารณาหาหนทางการตั้งสถานีเก็บตัวอย่างอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ของกรมควบคุมมลพิษ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน US EPA Method TO-15 โดยได้ตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. มีการตั้งสถานีในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ (Air Flow) บริษัทฯ พบว่าหลาย ๆ ครั้งหน่วยงานที่มาตั้งสถานีเพื่อเก็บตัวอย่างอากาศในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งสถานีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยจะตั้งใกล้กับต้นไม้ กำแพง หรือแม้แต่วางตั้งสถานีตรวจวัดบริเวณใกล้อาคารของสถานที่ราชการ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเกิดการกีดขวางการไหลของอากาศ จึงไม่ควรนำมาเป็นตัวแทนของอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ข้อ ๒. มีการตั้งสถานีโดยไม่มีความปลอดภัย บริษัทฯ พบว่าหน่วยงานที่มาตั้งสถานีเก็บตัวอย่างอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จะไม่มีเจ้าหน้าที่เครื่องหรือไม่มีระบบที่คอยติดตามความปลอดภัยของสถานีเก็บตัวอย่างอากาศ จะมีเพียงการพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและอาจมีการเข้ามาดูความเรียบร้อยของสถานีเก็บตัวอย่างอากาศเป็นบางครั้งเวลา ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้งของบุคคล บางกลุ่มที่จะทำให้เกิดความผิดปกติของการเก็บตัวอย่างอากาศ เช่น นำก๊าซที่เป็นประเด็นมาเพิ่มความเข้มข้นในบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างอากาศและส่งผลให้ค่าก๊าซนั้น ๆ มีความเข้มข้นสูงผิดปกติจากความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเป็นระยะแต่ไม่เคยพบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเลยในช่วงเวลาดังคืบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ประเด็นที่ ๓ การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการกำกับดูแลโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) จากกรณีโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คุณลักษณะของอากาศที่ระบายออกปล่อง (Stack Emission) ต้องมีปริมาณค่าความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ไม่เกิน ๕๕๐ ppm ปล่อง (Stack Emission) และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ในบรรยากาศภายในบริเวณโรงงานซึ่งเกิดจากแหล่งที่จุดกำเนิดไม่แน่นอนหรือการพุ่งกระจาย (Non-Point Source หรือ Fugitive Emission) ไม่เกิน ๔๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเว้นแต่ในพื้นที่ทำงาน (Working Place) เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงานกำหนด

ข้อ ๒. ให้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด (Continuous Emission Monitoring : CEM) และเชื่อมข้อมูลมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือขอหารือไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ในเวลาต่อมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือตอบข้อหารือมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง แต่เนื่องจากในข้อหารือในบางประเด็นยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งยังขาดรายละเอียดการดำเนินการในเชิงลึก (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

/สำนักงาน...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขโรงงานและเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการกำกับดูแลโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายนายธนภัทร บัวพันธ์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๖-๒๒๖๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล งามวงศ์

(นางสาวสุนทร เทพมังกร)

นี้วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

เรียน..... กส.1/กมร

25/2068

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ ๐-๓๕๙๔-๙๙๒๐ ต่อ ๓
โทรสาร ๐-๓๕๙๔-๙๙๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_angthon@industry.go.th

(นายสุนทร แก้วสว่าง)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรียน..... คส.๕

เพื่อพิจารณา

Unmpf.

(นายปณตสรณ์ สุจิตานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานอนุญาตโรงงาน
๕๒ หมู่ ๕, ๒๕๖๘

เรียน คุณวิวัฒน์

เพื่อพิจารณา

25/2068

(นายสันติ นารณคุณ)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

๑๔ ๒๖๖ ๕๕

• วิชา ทก. ญ.
• วิชา กู เกษตร
วิชา
• วิชาเกษตรศึกษา

ใบนัดหมายสำรวจสถานที่/เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามที่ได้รับที่ สอจ. อ่างทอง

แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่

ตรวจวัดมลพิษของโรงงาน/บริษัท บริษัท ไทยเบรยอน จำกัด (มหาชน)

ภายในโรงงาน ☒ บล่องระบาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ๒ บล่อง☐ พื้นที่ทำงาน☐ เสียง☐ อื่นๆภายนอกโรงงาน ☒ บรรยากาศทั่วไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) ๔ จุด☐ เสียงรบกวน☐ อื่นๆจึงเห็นสมควรกำหนดวันดำเนินการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔-๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อ ☐ สำรวจสถานที่เก็บตัวอย่าง ☒ เก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเรียน อสจ. อ่างทอง เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ขอความร่วมมือร่วมตรวจในวันดังกล่าว

ลงชื่อ

วิไล วิชัย ๑๑/๑๖

(

หัวหน้าศูนย์ ผลวิจัย)

)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๑/ ๑๗/๑

เรียน อสจ. อ่างทอง

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเก็บตัวอย่างนอกโรงงาน)
พร้อมร่วมตรวจในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ

วิไล วิชัย ๑๑/๑๖

(ผู้อำนวยการศูนย์ ผลวิจัย จันทราข)

ผู้ชำนาญการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และ/หรือเป็นแม่ข่ายผู้สมัคร

๑ เม.ย. ๖๖ ๖๖



แบบสอบถาม

ส่วนราชการ กวท (กวท. กรอ.) โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๐๒ ต่อ ๒๓๐๓ - ๕)

ที่ อภ ๐๓๐๐๐๑/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงาน

ตามที่ ○ กร. ส่วน ☒ สอจ. ช่างทอง ○

ได้ส่งใบขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างอากาศของโรงงาน บริษัท ไททรีแมค จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑ ถนนอยุธยา - ช่างทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเสนา ช่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและหazardous เบื้องต้นห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและประเมินมลพิษโรงงาน (กวท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น.

จุดเก็บตัวอย่าง ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของ ○ หม้อน้ำ ○ การผลิตทั่วไป ☒ TRC 100 พ.

เชื้อเพลิงที่ใช้ ○ น้ำมันเตา ○ ถ่านหิน ○ ไม้ ○

ระบบบำบัดแบบ ☒ สเปรย์น้ำ ○ โซโลคลน ○ มัลติไซโคลน ○ ไฟฟ้าสถิตย์ ○

การคำนวณคุณภาพอากาศแบบ ○ ระบบปิด ○ ระบบเปิด ○ ไม่สามารถระบุได้ ○

หมายเหตุ เก็บทั้งช่วง เวลา 11.50 - 11.55 น.

○ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจาก

การเก็บตัวอย่างครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สว.

(.....)

ผู้แทนโรงงาน

ลงชื่อ Dr. S. N. N. N.

(น.ส. อรุณพร นาคสุคนธ์)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ร้องเรียน

ลงชื่อ

(.....)

ผู้นำตรวจ

