



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๒๖๕

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ตง ๐๐๓๔(๒)/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ (๑) บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๑๕๒๕๖๑๔ [๓-๓๔(๓)-๑๕/๖๑๑๑] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และ (๒) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๐๗๒๕๕๘๗ [๓-๕๒(๔)-๗/๕๘๑๑] ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ ๖ ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่อง WESP จำนวน ๑ ปล่อง ของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัดได้ ๔๘ ตันต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๖๐ ตันต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ เนื่องจากโรงงานแจ้งหยุดการผลิต ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบ ๒๔ ชั่วโมง ตามวิธีมาตรฐานกำหนด

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๐ ตัน ของปล่อง D, E และ F จำนวน ๓ ปล่อง ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิตไอน้ำได้ ๒๑ ตันต่อชั่วโมง ๒๔ ตันต่อชั่วโมง และ ๑๖ ตันต่อชั่วโมง ตามลำดับ (กำลังการผลิตสูงสุด ๓๐ ตันต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง]
ที่อยู่	เลขที่ 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ต.ควนเมา อ.รัชฎา จ.ตรัง 92160

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก.0310(7)/3725	
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568	
เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ	
☐	กรณีที่ 1 เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2 เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย ..ปล่อยระบาย WESP..... ในรายการ...ฝุ่นละอองในปล่อยระบาย ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x).....คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂).....
☐	กรณีที่ 3 เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย.....
☐	กรณีที่ 4 เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่อยระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่อยระบาย ปล่อย.....

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปล่อยWESP.....

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
	ปล่อย WESP
ฝุ่นละอองในปล่อยระบาย (mg/m ³)	54
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm)	7
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)	9
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)	ไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองในปล่องระบาย มีค่า 16.9 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 320 mg/m³)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่า 3.5 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ คาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่า 1.3 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 690 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่า 0 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี *บุญผไท* พันภักดิ์
(ชัยพฤตินันท์ พันภักดิ์)
นักวิทยาศาสตร์

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

OW
(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนโรงงาน	10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]
ที่อยู่	ถ.สายบางหมาก-สนามบิน ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310/12022		
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567		
เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ และขอความเห็นชอบติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา (Time sharing) และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ		
☒	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย.....ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อย D E และ F ในรายการ.....ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกซิเจน (O₂) ปล่อย.....ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อย D และ F ในรายการ.....คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปล่อย.....ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อย E และ F ในรายการ.....ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย.....ปล่อยระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อย D E และ F ในรายการ.....ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO₂
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย.....-
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่อยระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่อยระบาย ปล่อย.....-

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกซิเจน (O₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	78	88	104
ออกซิเจน (O ₂)	13.71	15.33	14.86

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 12.0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 28.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 16.7% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 11.2% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 8.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 3.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	23	143

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ คาร์บอนมอนอกไซด์ ของปล่อง D และ F มีค่า 144.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E และ F มีค่า 0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง D มีค่า ..0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E มีค่า ..0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง F มีค่า ..0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘


(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สองครั้ง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๕๕๕๐ Email: moi_trang@industry.go.th

ที่...ตง.๐๐๓๔(๒)/๖๐๕๓

วันที่...๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาวรัตน์ถาวร)
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พันทอง
(ชัยพฤกษ์ พันกานต์)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568

ทวนอรรถวิวัฒน์/คุณกมลพร
เมื่อ ๐๓ มิ.ย. ๖๘

คุณ วิชาญ
(นางสาววิชาญ วิชาญกุล)
ผู้ชำนาญการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของคุณวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 22 ก.ค. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ แสนคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
พร้อมด้วย นางกนกพร จันทร์ดี นางกนกพร จันทร์ดี นางรุ่งนภา จันทร์ดี อดีต
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมกับ นายพรสิทธิ์ นิมิตร์ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรัง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สหวิทย์ อเนก จำกัด (แปรรูปปลา) จังหวัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100010544 [3-34(ง)-15/1 ตจว] ประกอบกิจการ ผลิตน้ำอัด (Pasteurized Drink) กาแฟซอง
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 122 ถนน ทองผาภูมิ ตำบล 4-03 ตำบล ตะพง อำเภอ วังยาง
จังหวัด ตรัง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แบคทีเรียในเครื่องดื่ม ในแก้ว ขนาดกลาง
เมื่อวันที่ _____ เวลา _____

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ท.ศ. พิรัชต์ภักดิ์ เสือสวน ตำแหน่ง Safety Specialist
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บตัวอย่างผง ในไซของ ๑๓๓๐
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นตามรอบ ๗ รอบตามตารางที่กำหนดไว้
พบค่าความหนา 15 ppm ก๊าซ 48 ส่วน/ล้าน (แก๊สพิษพิษสูงสูง 60 ส่วน/ล้าน)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ကဏ္ဍမူလ

ใบสำเนาเก็บตัวคนไข้และญาติในรพ.รามาธิบดี
เมื่อตรวจโรคราน้ำขาวและตับอ่อน ผลดี 17/10/63
คนไข้ไม่สบายมาตั้งแต่ ๑๐ กว่าวัน 24 ชั่วโมง
มาด้วยอาการท้องอืด แน่นท้อง

နေ့ရက် ၁၆ မတ်

$$15.9 \text{ mm} \times 7350 \text{ mm} \times 2465 \text{ mm} = 0.279 \frac{\text{m}^3}{112 \text{ m}^3}$$

line speed: $\frac{550 \text{ mm/s} \times 3600 \text{ s/hr.}}{7350 \text{ mm/wire}} = 268 \text{ wire/hr.}$

$$Q. 279 \frac{m^3}{hr} \times 269 \frac{W/m^2}{W} \times 650 \frac{kg}{m^3} = 48.3 \frac{Ton}{hr}.$$

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ผู้นำตรวจ
(พงศาศิริ สิริลักษณ์ ๑๕๐๖.๑๒)

ตำแหน่ง Safety Specialist

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจวัด
(นาย กุศล)

ตำแหน่ง วิศวกรประจำแผนก

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายพรสิทธิ์ ชื่นทวี)

ตำแหน่ง รองกรรมาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี เกียรติ วัฒนากุล

(ชัยพฤกษ์ดิน พั่นกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

13. ધી.ઇ. 2568



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท กรีนริเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	222 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 ต.ควน เมา อ.รัชฎา จ.ตรัง 92160	บริษัท กรีนริเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110	ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ ยางพารา เครื่องจักร 159,260.50 HP เงินทุน 3,215,000,000 บาท คนงาน 287 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้เปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัฏ ฝักรวม
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ศ-๐๐๐๖๗/๑๕๖๘
 วันที่รับหนังสือ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 ผู้รับหนังสือ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.. สอจ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๕๕๕๐ Email : moi_bangor@industry.go.th

ที่..ตง.๐๐๓๔(๒)/๖๐๕๗..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนมลพิษอากาศจาก
 ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS. (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาวรัตน์ถาวร)
 อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี
 (ชัยพฤกษ์ ปันกาแด)
 นักวิทยาศาสตร์

13 มี.พ. 2568

คุณ อรุณรัตน์/คุณกนกพร

เนื่องด้วยหนังสือ

คุณ วิชาญ
 (นางสาววิชาญ วิชาญ)
 ผู้อำนวยการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 23 พ.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ 15/11/2512 ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
พร้อมด้วย นายสุภากร 15/11/2512 ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายพรสิทธิ์ นิมมาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตม ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สยามโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๓๐๖๖๖๖๖ [3-๕๓(๔)-7/ร.ร.๖] ประกอบกิจการ อุตสาหกรรมทองคำ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ ถนน สงขลา-ระนอง ตำบล ดงนาเหล็ก อำเภอกันตัง
จังหวัด ตม เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สพิษของโรงงาน
เมื่อวันที่ เวลา

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายสุวัฒน์ คำวิสูตร ตำแหน่ง ผอ. สำนักงาน
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สพิษของโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สพิษของโรงงาน ได้พบ Boiler D ออกไอน้ำ ๒๐.๓ ตัน/ชั่วโมง
Boiler E ออกไอน้ำ ๒3.53 ตัน/ชั่วโมง และ Boiler F ออกไอน้ำ 16.61 ตัน/ชั่วโมง จากกลุ่มหมอก
รวม ๖๐.๔๔ ตัน/ชั่วโมง

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler D ออกไอน้ำ ๒๐.๓๐ Ton/hr.

Boiler E ออกไอน้ำ ๒3.53 Ton/hr.

Boiler F ออกไอน้ำ 16.61 Ton/hr.

โดยมีไอน้ำในกระบวนการหมัก

เชื้อเพลิง : ถ่านหิน

วัสดุผสม : Bags filter + Multicyclone

ว่าที่ร้อยตรี 6/1/68 ผอ.กทท

(ชัยพฤติน พันทาด)

นักวิทยาศาสตร์

13 มิ.ย. 2568

ลงชื่อ นายสุวัฒน์ คำวิสูตร ผู้นำตรวจ
(นายสุวัฒน์ คำวิสูตร)
ตำแหน่ง ผอ. สำนักงาน

ลงชื่อ นายสุวัฒน์ คำวิสูตร ผู้ตรวจวัด
(นายสุวัฒน์ คำวิสูตร)
ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

ลงชื่อ นายพรสิทธิ์ นิมมาน ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายพรสิทธิ์ นิมมาน)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10920000725587 [3- 52(4)-7/58ดง] ประเภทโรงงาน 52(4) ISIC 2219 TSIC 22199	85 ม.6 ถ.สายบางหมาก- สนามบิน ด.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 0 7520 1199	ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เครื่องจักร 115,607.59 HP เงินทุน 3,200,000,000 บาท คนงาน 1,600 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแดง
(ชัยพุดดิน พันกาแดง)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568


บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ยางพารา

สถานที่ตั้ง 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา จังหวัด ตรัง 90110

ตรวจวัด ผ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 22 พฤษภาคม 2568 ถึง 29 พฤษภาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่อง WESP (GPS: N 7.933545 E 99.603310)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00065


บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตัง (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ยางพารา

สถานที่ตั้ง 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา จังหวัด ตรัง 90110

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 22 พฤษภาคม 2568 ถึง 29 พฤษภาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่อง WESP (GPS: N 7.933545 E 99.603310)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00065