



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๒๖๕

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีบันทึกข้อความที่ ตง ๐๐๓๔(๒)/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดอากาศร่วมทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ จำนวน ๒ โรงงาน ได้แก่ (๑) บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๑๕๒๕๖๑๔ [๓-๓๔(๓)-๑๕/๖๑ตง] ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๕ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และ (๒) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๒๐๐๐๐๓๒๕๕๘๗ [๓-๕๒(๔)-๗/๕๘ตง] ประกอบกิจการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ ๖ ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัด ดังนี้

๑. ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่อง WESP จำนวน ๑ ปล่อง ของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัดได้ ๔๘ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๖๐ ต้นต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ เนื่องจากโรงงานแจ้งหยุดการผลิต ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบ ๒๔ ชั่วโมง ตามวิธีมาตรฐานกำหนด

๒. ตรวจวัดแก๊สในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด ๓๐ ตัน ของปล่อง D, E และ F จำนวน ๓ ปล่อง ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิตไอน้ำได้ ๒๑ ต้นต่อชั่วโมง ๒๔ ต้นต่อชั่วโมง และ ๑๖ ต้นต่อชั่วโมง ตามลำดับ (กำลังการผลิตสูงสุด ๓๐ ต้นต่อชั่วโมง) โดยแบบแผนสรุปผลการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง]
ที่อยู่	เลขที่ 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310(7)/3725

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

☐	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อย..... ในรายการ.....
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อย ปล่อยระบาย WESP ในรายการ.....ฝุ่นละอองในปล่องระบาย ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อย.....
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย ปล่อย.....

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปล่อยWESP.....

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
	ปล่อย WESP
ฝุ่นละอองในปล่องระบาย (mg/m ³)	54
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ppm)	7
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)	9
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)	ไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองในปล่องระบาย มีค่า 16.9 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 320 mg/m³)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่า 3.5 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ คาร์บอนมอนนอกไซด์ มีค่า 1.3 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 690 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่า 0 % ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 200 ppm)
(กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี บุญผไท พันธ์พุด
(ชัยพฤตินันท์ พันภาแด)
นักวิทยาศาสตร์

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

OW
(นายอธิวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับการกำหนดยกเว้นและหรือผ่อนผันระบบ CEMS

ชื่อโรงงาน	บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนโรงงาน	10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]
ที่อยู่	ถ.สายบางหมาก-สนามบิน ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ อก 0310/12022 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลหน่วยการผลิตที่ยกเว้นไม่ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ และขอความเห็นชอบติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา (Time sharing) และขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ		
☒	กรณีที่ 1	เข้าข่าย Time sharing อุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F ในรายการ..... ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกซิเจน (O₂) ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D และ F ในรายการ..... คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง E และ F ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
☒	กรณีที่ 2	เข้าข่าย 4(1) ค่าการระบายมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน ในระดับ 10% ปล่อง..... ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F ในรายการ..... ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO₂
☐	กรณีที่ 3	เข้าข่าย 11(3) ชนิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO₂ ในเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ ปล่อง..... -
☐	กรณีที่ 4	เข้าข่าย ไม่สามารถเจาะปล่องระบายโรงงานได้ เนื่องจากความแข็งแรงของโครงสร้างปล่องระบาย ปล่อง..... -

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกซิเจน (O₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	78	88	104
ออกซิเจน (O ₂)	13.71	15.33	14.86

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 12.0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 28.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกไซด์ของไนโตรเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 16.7% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ E มีค่า 11.2% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง D และ F มีค่า 8.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)
- ค่าความแตกต่างของ ออกซิเจน ของปล่อง E และ F มีค่า 3.1% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	23	143

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ คาร์บอนมอนอกไซด์ ของปล่อง D และ F มีค่า 144.6% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ปล่อง D	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความแตกต่างของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E และ F มีค่า 0% (กำหนดไม่เกิน 20 %)

ผลการตรวจวัด กรณีที่ 2

ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)
ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D E และ F

ค่าการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
	ปล่อง D	ปล่อง E	ปล่อง F
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัด

- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง D มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง E มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)
- ค่าความเข้มข้นของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของปล่อง F มีค่า 0% ของค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 60 ppm) (กำหนดไม่เกิน 10% ของค่ามาตรฐาน)

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘


(นายอริวัฒน์ หยงสตาร์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..สอจ.ตรัง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๒ ๕๕๕๐ Email.: moi_trang@industry.go.th

ที่..ตจ.๐๐๓๔(๒)/๑๐๕๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง..ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจาก
ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS. (ตัวชี้วัดที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กคร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในกรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑ ของโครงการ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาชาวัชรบัณการ)
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ มั่นคง
(ชัยพฤกษ์ พันภานต์)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568

คุณอจิวฉิม/คุณกมลพร
เมื่อฉบับทวนสอบ

คุณ งามกุล
(นางสาวชัชชา ชัยกุล)
ผู้ช่วยราชการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของคุณยวีจัยและเดือนกัญมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 22 พ.ค. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวิทย์ แซ่เตี๋ย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
พร้อมด้วย นางกนกพร อุดมดี นางอุไรรัตน์ นามะ นางรุ่งนัย หิรัญ สังกัด
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายพรหมสิทธิ์ พิมพ์ศรี ตำแหน่ง วิศวกรช่างเทคนิค กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรัง ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สันติภัณฑ์ จำกัด ตำบล ปะเหลียวใหญ่ อำเภอ วังยาง
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10-00000546 (3-34(3)-16/1 พว) ประกอบกิจการ ผลิตไม้อัด (Particle Board) ไม้ใช้ประกอบ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 ถนน ถนนพหลโยธินสาย ๖๐๗ ตำบล ตาคลี อำเภอ วังยาง
จังหวัด ตรัง เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สไฮโดรเจน ในห้องระเหยอากาศ
เมื่อวันที่ _____ เวลา _____

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี ท.ศ. พิธิรักษ์ สืบสวน ตำแหน่ง Safety Specialist
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ เก็บตัวอย่างผง ในไซของรถตัก
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในการทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สและฝุ่นละอองตามจุดตรวจวัด บริเวณ อีกริมถนนวัดหน้าวัด
ตลอดความยาว 15 มม. ที่ระดับ 48 ซม./ 58 ซม. (แก๊สพิษพิษสูงสูง 60 ซม./ 58 ซม.)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

10/11/2021

ใบสำเนาเก็บตัวคล้ายใบละเมิดใบบรรณคดีได้
เมื่อตรวจโรตวนแล้วแยกออก พลัดใบวันที่ 23 พ.ย. 69
ทำใบไม่สำเนาเก็บตัวคล้ายได้จน 24 ธันวาคม
จนกว่าจะมีการตรวจแก้ไข

ស្រទាប់ ១៥ មម

$$16.9 \text{ mm} \times 7350 \text{ mm} \times 2465 \text{ mm} = 0.279 \text{ m}^3$$

மணல் 0.50 kg/m³

line speed $\frac{580 \text{ mm/s} \times 3600 \text{ s/hr.}}{7350 \text{ mm/line}} = 261 \text{ lines/hr.}$

$$Q. 279 \frac{m^3}{min} \times 269 \frac{m^3}{hr} \times 60 \frac{hr}{day} = 48.8 \frac{Ton}{hr}$$

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ผู้นำตรวจ
(พงศกร ศิริลักษณ์ ๑๕๐๖.๐๖)

ตำแหน่ง Safety Specialist

ลงชื่อ: ผู้ตรวจวัด
(นาย กุศลศักดิ์ นานา)

ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียม

ลงชื่อ _____ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายพรสิทธิ์ ชื่นหาญ)

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง

ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ พงษ์อนาค

(ชัยพฤกษ์ดิน พั่นกาแด)

นักวิทยาศาสตร์

13. ધિ.પ. 2568



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียน โรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 10920001525614 [3- 34(3)-15/61ดง] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	222 ม.5 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 ต.ควน เมา อ.รัชฎา จ.ตรัง 92160 	บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ดริง (ประเทศไทย) จำกัด 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110	ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ ยางพารา เครื่องจักร 159,260.50 HP เงินทุน 3,215,000,000 บาท คนงาน 287 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัฏ ฝักราหม
(ชัยพฤติน พันทาแด)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ..... ศ-๐๐๐๖๗/๒๕๖๔
 วันที่รับหนังสือ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 ผู้รับหนังสือ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สองครั้ง (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) โทร. ๐ ๗๕๔๑ ๕๕๔๐ Email: moi_trang@industry.go.th
 ที่...ตง.๐๐๓๔(๒)/๓๐๔๓.....วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบายนมลพิษอากาศจาก
 ปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS (ตัวชี้วัดที่ ๑).....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ต้องดำเนินการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล
 การระบายนมลพิษอากาศจากปล่องระบายที่ได้รับการผ่อนผันระบบ CEMS ของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนรีเวอร์ พานอล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
 ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๑
 ของโครงการ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ อาวรักษ์ถาวร)
 อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

วาทีร้อยตรี
 (ชัยพฤกษ์ พันกาเด)
 นักวิทยาศาสตร์
 13 มี.ย. 2568

คุณอริวิทย์/คุณกนกพร

เมื่อส่งเอกสารไป

คุณ
 (นางสาวจุฑารัตน์ อาวรักษ์ถาวร)

ผู้อำนวยการ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 23 พ.ย. 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายวิชาญ 1521122 ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
พร้อมด้วย นายวิชาญ 1521122 กองคลัง 1521122 นายวิชาญ 1521122 กิตติ
สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นายวิชาญ 1521122 ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ต.บ. ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท สตีลไฮดรอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 1020000000000 [3-52(4)-7/ร.ร.บ.] ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบเครื่องจักรกล
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 35 ถนน สงขลา-ระยอง ตำบล ดงทับ อำเภอกันตัง
จังหวัด ต.บ. เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สในโรงงาน
เมื่อวันที่ เวลา

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายวิชาญ 1521122 ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สในโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊สในโรงงาน ได้พบ Boiler D ผลิตไอน้ำ 20.0 ตัน/ชั่วโมง
Boiler E ผลิตไอน้ำ 23.53 ตัน/ชั่วโมง และ Boiler F ผลิตไอน้ำ 16.61 ตัน/ชั่วโมง จากกลุ่มหมอก
รวม 16.61 10 ตัน/ชั่วโมง

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler D ผลิตไอน้ำ 20.00 Ton/hr.

Boiler E ผลิตไอน้ำ 23.53 Ton/hr.

Boiler F ผลิตไอน้ำ 16.61 Ton/hr.

ได้อาศัยในกระบวนการผลิต

เชื้อเพลิง : ถ่านหิน

ของเสีย : Bags filter + Multicyclone

ลงชื่อ นายวิชาญ 1521122 ผู้นำตรวจ
(นายวิชาญ 1521122)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ นายวิชาญ 1521122 ผู้ตรวจวัด
(นายวิชาญ 1521122)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ นายวิชาญ 1521122 ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายวิชาญ 1521122)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี วิชาญ 1521122 พนักงาน
(ชัยพฤติน พันทภา)
นักวิทยาศาสตร์

13 มิ.ย. 2568



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10920000725587 [3-52(4)-7/58ดง] ประเภทโรงงาน 52(4) ISIC 2219 TSIC 22199	85 ม.6 ถ.สายบางหมาก- สนามบิน ด.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ด.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 0 7520 1199	ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เครื่องจักร 115,607.59 HP เงินทุน 3,200,000,000 บาท คนงาน 1,600 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันกาแด
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์
13 มิ.ย. 2568


บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

สถานที่ตั้ง 85 หมู่ 6 ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 23 พฤษภาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D (GPS : N 7.498157 E 99.577909)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00066


บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงาน 10920000725587 [3-52(4)-7/58ตง]

ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

สถานที่ตั้ง 85 หมู่ 6 ถนนสายบางหมาก-สนามบิน ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ตรวจวัด ก๊าซในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 23 พฤษภาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 30 ตัน ปล่อง D (GPS : N 7.498157 E 99.577909)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680526-00066