



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัย ภาคตะวันตก โทร. ๐ ๓๒๔๑ ๔๕๔๔ ต่อ ๕๑๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๒)/๑๖๕

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กกอ.

ตามที่ อก ๐๓๐๕/๑๔๘๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างโรงงานในพื้นที่สมุทรสาคร ของโรงงานบริษัท มหาชัย เทค จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน ๑๐๗๔๐๐๐๐๘๕๕๗๙ (๓-๑๐๖-๘/๕๗๙๘) ประกอบกิจการ บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วและเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ศวก.ตต. จึงส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ตัวอย่าง นั้น

ศวก.ตต. ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวอย่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและรักษาความลับของผู้ใช้บริการเฉพาะผู้ยื่นคำขอเท่านั้น จึงสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรักษพร ปานรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ภาคตะวันตก

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘



E-Report