



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๕๑๐

วันที่ ๕๑ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีบันทึกข้อความที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๐๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)” เพื่อแจ้งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากการประกอบกิจการของ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ [๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข] ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line ๓ จำนวน ๒ ปล่อง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตไม้อัด MDF ได้ ๒๐.๕ ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด ๒๕ ต้นต่อชั่วโมง) และได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบายอากาศ Dryer MDF ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report)

นางสาวบุษยา รัตนสุภา

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

สรุปการดำเนินการตรวจวัดปล่องระบบอากาศ Dryer MDF ของกลุ่มโรงงาน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ปล่อง

ชื่อโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	ประกอบกิจการ	ผลการดำเนินการ
1.บริษัท พานอล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด	10900000225564 [3-34(3)-2/56สข] จำนวน 2 ปล่อง	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม่รองรับ สินค้า โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน และไม้ที่ ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติ คณะรัฐมนตรี	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
	10900100125607 [3-34(3)-1/60สข] จำนวน 2 ปล่อง	ผลิตไม้ เอ็มดีเอฟ ลังไม้ และไม่รองรับ สินค้า	Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568
2.บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	10900100125409 [3-34(3)-1/40สข] จำนวน 4 ปล่อง	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟบอร์ด)	Dryer MDF Line 1 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
			Dryer MDF Line 2 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
	109000000125525 [3-34(3)-1/52สข] จำนวน 2 ปล่อง	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น ปานกลาง	Dryer MDF Line 3 No.1-No.2 ตรวจวัดแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ได้รายงานผลการตรวจวัดทางระบบ E-report แล้ว

ว่าที่ร้อยตรี *Bupha* พันกา๑๓
(ชัยพฤตินัน พันกา๑๓)
นักวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๖๖/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๘.๔๗ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.สงขลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๑๑ saraban_songkhla@industry.go.th

ที่ สข ๐๐๓๔(๒)/๑๐๗/๑

วันที่ ๑๕

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก (ตัวชี้วัดที่ ๓)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียนซ้ำซาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูลโรงงานร้องเรียนจากระบบติดตามเหตุร้องเรียนแบบซ้ำซาก สปอ.อก.) ของ บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๐๐๐๐๑๒๕๕๒๕ (๓-๓๔(๓)-๑/๕๒สข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑๗/๑๑๒-๑๑๓ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานฯ ได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๓ ของโครงการฯ) เพื่อตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานในตำแหน่งปล่อง Dryer Cyclone จำนวน ๒ ปล่อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายคณบดี สัมพันธ์)
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ว่าที่ร้อยตรี นายก
(ชัยพฤติน พันหาแด)
นักวิทยาศาสตร์

อนุอรรักษ์/อนุกรมพล
เมื่อดำเนินการต่อไป

นาย งาม
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 1 ธ.ค. ๕8

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายสุวิทย์ เวระวัณ ตำแหน่ง วิศวกร
พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ ปัตติ, นายอรรถสิทธิ์ สมบูรณ์, กิติ ร.ค. ชัยสุดาธิษ เณร ทาต

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย นายนิพนธ์ วัฒนวิทย์ ตำแหน่ง วิศวกร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท ยอนไมเคอร์ส จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๖-๖4(๖)-1/๕๔.๕๖ ประกอบกิจการ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๖ หมู่ ๑ ถนน ๖๖๖๖ ตำบล ม.๖ อำเภอ นนทบุรี
จังหวัด สงขลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ แก๊ส และฝุ่นละออง ในโรงงานดังกล่าว
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ๕8 เวลา 10.00 - 15.00 น.

ในการเข้ามภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายนพพร สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง นาย. สวัสดิ์ อดิ
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ ได้ใช้เครื่องมือวัดแบบพกพา Line 3 Dyer 18.2
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ ได้ใช้เครื่องมือวัดแบบพกพา Line 3 Dyer 18.2 ไม่อาจส่งผลกระทบต่อ
โรงงาน

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

Boiler ๒๐ t/h max ๑๕ 1๖ t/h

วัดได้ ๒๐.๕ t/h max ๒๕ t/h

ว่าที่ร้อยตรี นพพร สุวรรณรัตน์
(ชัยพฤตินันท์ พันกาเด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ นายนพพร สุวรรณรัตน์ ผู้นำตรวจ
()
ตำแหน่ง นาย. สวัสดิ์ อดิ

ลงชื่อ นาย. สวัสดิ์ อดิ ผู้ตรวจวัด
(นายอรรถสิทธิ์ ปัตติ 16/12/๕๘)
ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน

ลงชื่อ นาย. สวัสดิ์ อดิ ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายนิพนธ์ วัฒนวิทย์)
ตำแหน่ง วิศวกร



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข] ประเภทโรงงาน 34(3) ISIC 1621 TSIC 16210	417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111 	บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 417/112-113 ม.- ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทร. 074291111	ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง เครื่องจักร 34,411.00 HP เงินทุน 2,100,000,000 บาท คนงาน 185 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  นันทาพร
(ชัยพฤตินันท์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568 ถึง 14 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.2 (GPS : N 6.875229 E 100.461044)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00099


บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10900000125525 [3-34(3)-1/52สข]

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

สถานที่ตั้ง 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ตรวจวัด ฝุ่นละอองในปล่องระบาย วันที่ตรวจวัด 1 สิงหาคม 2568 ถึง 14 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer MDF Line 3 No.2 (GPS : N 6.875229 E 100.461044)

รหัสตัวอย่าง : 22-25680804-00099