



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวก.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๘๐

วันที่ ๕๓ ค.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มีบันทึกข้อความที่ ยล ๐๐๓๔(๒)/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา” เพื่อขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวก.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดฝุ่นละอองและเสียงในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการจำนวน ๙ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท จิบอยู่ลาเท็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๑๔ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๑ยล] ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๒๕๖ [๓-๓(๑)-๑/๒๕ยล] ๓. บริษัท เค.พี.ยะลาพาราวัต จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๕๔ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๕ยล] ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธุ์ศักดิ์ กรู๊ป ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๔๗ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๔ยล] ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวัต ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๕๐๐๐๒๒๕๓๙๗ [๓-๓๔(๑)-๒/๓๙ยล] ๖. กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๕๒๕๕๖ [๓-๕๒(๓)-๕๔/๕๘ยล] ๗. บริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๔๒๕๓๔๒ [๓-๕๒(๓)-๔/๓๔ยล] ๘. บริษัท เอ เอ รีบเบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๗๑ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๗ยล] และ ๙. บริษัท ยางไทยปักซี่ใต้ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๔๘ [๓-๕๒ (๓)-๑/๓๔ยล] นั้น

ศวก.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแล้วจำนวน ๙ โรงงาน โดย ศวก.ต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔ โรงงาน และ ๑ กลุ่มโรงงาน ดังนี้

๑. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา

๒. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธุ์ศักดิ์ กรู๊ป


๓. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีเพียงแต่การซื้อขายเศษยาง ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๔. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท ยางไทยปักซี่ใต้ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง และอบยาง จำนวน ๓ เต้า (ทั้งหมดจำนวน ๓ เต้า) แต่ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๕. ตรวจวัดฝุ่นละออง...

๕. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราหมู่ที่ ๙ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวู้ด และบริษัท เค.พี.ยะลาพาราวู้ด จำกัด) ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) สำหรับผลการตรวจวัดที่ยังตกค้าง จำนวน ๓ โรงงาน ศวก.ต. จะรายงานผลทางระบบ E-Report ให้ทราบอีกครั้ง



(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ผ-๐๐๐๓๔/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๒๗ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ สอจ.ยะลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๓๘๗๘ โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๑๘๖๒

ที่ ยล.๐๐๓๔(๒)/ ๕๗๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงงานจำนวน ๙ โรงงาน (รายละเอียดตามที่แนบ) จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมบัติ สุวรรณมณี)

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

คุณอริวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพร พันธ์
(ชัยพฤติน พันธ์กานต์)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา 10950000125256 [3- 3(1)-1/25ยล] ประเภทโรงงาน 3(1) ISIC 2396 TSIC 23961	ม.4 ถ. ด.ลัดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160 โทร. 	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี ศิลา 41/16 ถ.กาญจนา 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร. 073-348004	ไม่ บด ย่อยหิน เครื่องจักร 371.00 HP เงินทุน 1,030,000 บาท คนงาน 10 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พงษ์
(ชัยพฤกษ์ พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 25 สิงหาคม 2568

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอริวัฒน์ นนทรสาร ตำแหน่ง ศึกษาศาสตรจารย์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ วัฒนกุล / ช่าง

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นาย ร.ต. นนทบุรี วัฒนกุล ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยะลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน ชงก. อินทรีย์

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-3(1)-1/2567 ประกอบกิจการ ไม่ ชด ๒๐๐๖
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗.5 ถนน - ตำบล ลัดดา อำเภอบางขัน
จังหวัด ยะลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + เสียง ในบรรยากาศ
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม ๒๕๖8 เวลา 10.30 (25/08/68) - 16.30 (26/08/68)

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นาย ร.ต. นนทบุรี วัฒนกุล ตำแหน่ง วิศวกร
เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + เสียง ในบรรยากาศ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ -

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

K. สุนทร 0878492045

ศาสตราจารย์ ดร. วิจัย จิตต์

ศาสตราจารย์ ดร. วิจัย จิตต์

ว่าที่ร้อยตรี วิจัย จิตต์
(ชัยพฤติน พันธ์แดง)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ (นายอริวัฒน์ นนทรสาร) ผู้นำตรวจ
()

ตำแหน่ง ศึกษาศาสตรจารย์ชำนาญการ

ลงชื่อ (นายชัยวัฒน์ วัฒนกุล) ผู้ตรวจวัด
(นายอริวัฒน์ นนทรสาร)
ตำแหน่ง ศึกษาศาสตรจารย์ชำนาญการ

ลงชื่อ (นาย ร.ต. นนทบุรี วัฒนกุล) ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายชัยวัฒน์ วัฒนกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา

ทะเบียนโรงงาน 10950000125256 [3-3(1)-1/25ยล]

ประกอบกิจการ ไม่ บด ย่อยหิน

สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160

ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด 25 สิงหาคม 2568 ถึง 19 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงาน (GPS : N 6.540149 E 101.182305)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00119

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา

ทะเบียนโรงงาน 10950000125256 [3-3(1)-1/25ยล]

ประกอบกิจการ ไม่ บด ย่อยหิน

สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลลิถล อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160

ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด 25 สิงหาคม 2568 ถึง 19 กันยายน 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงาน (GPS : N 6.540149 E 101.182305)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00119