



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๘๐

วันที่ ๕๓ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มีบันทึกข้อความที่ ยล ๐๐๓๔(๒)/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา” เพื่อขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดฝุ่นละอองและเสียงในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการจำนวน ๙ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท จิบบูลาเท็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๑๔ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๑ยล] ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๒๕๖ [๓-๓(๑)-๑/๒๕ยล] ๓. บริษัท เค.พี.ยะลาพาราวัต จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๕๔ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๕ยล] ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธศักดิ์ กรู๊ป ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๔๗ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๔ยล] ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวัต ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๕๐๐๐๒๒๕๓๙๗ [๓-๓๔(๑)-๒/๓๙ยล] ๖. กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๕๒๕๕๖ [๓-๕๒(๓)-๕๔/๕๖ยล] ๗. บริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๔๒๕๓๔๒ [๓-๕๒(๓)-๔/๓๔ยล] ๘. บริษัท เอ เอ รีบเบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๗๑ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๗ยล] และ ๙. บริษัท ยางไทยปักข์ใต้ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๔๘ [๓-๕๒ (๓)-๑/๓๔ยล] นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแล้วจำนวน ๙ โรงงาน โดย ศวภ.ต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔ โรงงาน และ ๑ กลุ่มโรงงาน ดังนี้

๑. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา

๒. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธศักดิ์ กรู๊ป


๓. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีเพียงแต่การซื้อขายเศษยาง ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๔. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท ยางไทยปักข์ใต้ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง และอบยาง จำนวน ๓ เต้า (ทั้งหมดจำนวน ๓ เต้า) แต่ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๕. ตรวจวัดฝุ่นละออง...

๕. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราหมู่ที่ ๙ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราว่าด และบริษัท เค.พี.ยะลาพาราว่าด จำกัด) ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) สำหรับผลการตรวจวัดที่ยังตกค้าง จำนวน ๓ โรงงาน ศวก.ต. จะรายงานผลทางระบบ E-Report ให้ทราบอีกครั้ง



(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ๒-๐๐๐๗๕/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๒๗ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ... สอจ.ยะลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๓๘๗๘ โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๑๘๖๒

ที่ ยล ๐๐๓๔(๒)/ ๔๗๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงงานจำนวน ๙ โรงงาน (รายละเอียดตามที่แนบ) จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมบัติ สุวรรณมณี)

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

คุณอริวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ว่าที่ร้อยตรี ๒๒๗ พงศา
(ชัยพฤติน พันทนา)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท เซาท์แลนด์รีเบอร์ต จำกัด 10950000425342 [3-52(3)-4/34ยล] ประเภทโรงงาน 52(3) ISIC 2219 TSIC 22191	99/9 ม. 1 ถ.เพชรเกษม ด.ท่าเสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร. 073-253431 	บริษัท เซาท์แลนด์รีเบอร์ต จำกัด 99/9 ม.1 ถ.เพชรเกษม ด.ท่าเสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร. 073-253431	ทำยางแผ่นรมควัน เครื่องจักร 1,780.00 HP เงินทุน 163,000,000 บาท คนงาน 257 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ **19 กันยายน 2568** ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี  พันธ์กาแด
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นายอรรถวัฒน์ นัยวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
พร้อมด้วย นายสุพลรัตน์ พันกาแด

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ณัฏฐ์ นนทชัย ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยะลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บริษัท เซลท์ไลน์อริบเบอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(3)-4/34 ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + VOCs

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2568 เวลา 12.30 (26/08/68) - 12.30 (27/08/68)

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นายสุพลรัตน์ นนทชัย ตำแหน่ง จป.จ.

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + VOCs ในบรรยากาศ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ VOCs ตรวจพบมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด
แต่ไม่ใส่ค่า รวมคอนยาว แต่ 0.00 ไร่

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

089-0365464 P'บอว

ผู้ บอว บอวสำนักงานโรงงาน

VOCs บอว บอวสำนักงานโรงงาน
กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรี สุพลรัตน์ พันกาแด
(ชัยพฤติน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ (นายสุพลรัตน์ นนทชัย) ผู้นำตรวจ
ตำแหน่ง จป.จ.

ลงชื่อ (นายอรรถวัฒน์ นัยวงศ์) ผู้ตรวจวัด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ณัฏฐ์ นนทชัย ผู้ร่วมตรวจวัด
(นายสุพลรัตน์ นนทชัย)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ


บริษัท เซาท์แลนด์รีเบอรั จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10950000425342 [3-52(3)-4/34ยล]

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ตรวจวัด สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานฝักรองเคชยาง (GPS : N 6.544819 E 101.247675)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00124

บริษัท เซาท์แลนด์รีบเบอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10950000425342 [3-52(3)-4/34ยล]

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ตรวจวัด สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานฝักรองเคชยาง (GPS : N 6.544819 E 101.247675)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00124