



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรอ.(ศวภ.ต. โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๔๙๐

วันที่ ๕๓ ค.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตขอพระราชทานเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มีบันทึกข้อความที่ ยล ๐๐๓๔(๒)/๔๓๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง “ขออนุญาตขอพระราชทานเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา” เพื่อขออนุญาตขอพระราชทานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ (ศวภ.ต.) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจวัดฝุ่นละอองและเสียงในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการจำนวน ๙ โรงงาน ได้แก่ ๑. บริษัท จิบบูอยู่ลาเท็กซ์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๑๔ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๑๔ยล] ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๒๕๖ [๓-๓(๑)-๑/๒๕๖ยล] ๓. บริษัท เค.พี.ยะลาพาราวัต จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๕๔ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๕๔ยล] ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธศักดิ์ กรู๊ป ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๔๔๗ [๓-๓๔(๑)-๑/๔๔๗ยล] ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวัต ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๙๗ [๓-๓๔(๑)-๑/๓๙๗ยล] ๖. กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๔๒๕๕๖๖ [๓-๕๒(๓)-๕๔/๕๖๖ยล] ๗. บริษัท เซาท์แลนด์รีบบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๔๒๕๓๔๒ [๓-๕๒(๓)-๔/๓๔๒ยล] ๘. บริษัท เอ เอ รีบบอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๗๑ [๓-๕๒(๓)-๑/๓๗๑ยล] และ ๙. บริษัท ยางไทยปักข์ใต้ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๕๐๐๐๑๒๕๓๔๘ [๓-๕๒ (๓)-๑/๓๔๘ยล] นั้น

ศวภ.ต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบและดำเนินการตรวจวัดแล้วจำนวน ๙ โรงงาน โดย ศวภ.ต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔ โรงงาน และ ๑ กลุ่มโรงงาน ดังนี้

๑. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา

๒. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๖๘ พันธศักดิ์ กรู๊ป

๓. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท เซาท์แลนด์รีบบอร์ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีเพียงแต่การซื้อขายเศษยาง ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๔. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของบริษัท ยางไทยปักข์ใต้ จำกัด ขณะดำเนินการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ โรงงานมีการซื้อขายเศษยาง และอบยาง จำนวน ๓ เตา (ทั้งหมดจำนวน ๓ เตา) แต่ไม่มีการรมควันยางแต่อย่างใด

๕. ตรวจวัดฝุ่นละออง...

๕. ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากการประกอบกิจการของกลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราหมู่ที่ ๙ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามดาวพาราวู้ด และบริษัท เค.พี.ยะลาพาราวู้ด จำกัด) ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถเข้าตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ ทางระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (E-Report) สำหรับผลการตรวจวัดที่ยังตกค้าง จำนวน ๓ โรงงาน ศวก.ต. จะรายงานผลทางระบบ E-Report ให้ทราบอีกครั้ง



(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้



บันทึกข้อความ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ ผ- ๐๐๐๓๔/๒๕๖๘
วันที่รับหนังสือ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๒๗ น.
ผู้รับหนังสือ

ส่วนราชการ...สอจ.ยะลา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๓๒๑.๓๘๗๘ โทรสาร ๐ ๗๓๒๑.๑๘๖๒

ที่...ยล.๐๐๓๔(๒)/ ๕๗๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่จังหวัดยะลา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตามที่ กตร.สปอ.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
และมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงงาน
จำนวน ๙ โรงงาน (รายละเอียดตามที่แนบ) จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและ
เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ (ประเด็น : ตัวชี้วัดที่ ๒ ของโครงการฯ)
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมบัติ สุวรรณมณี)
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

คุณอริวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพร พันธ์พาน
(ชัยพฤติน พันธ์พาน)
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘



ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ
บริษัท ยางไทยปิคนิค จำกัด สาขายะลา 10950000125348 [3- 52(3)-1/34ยล] ประเภทโรงงาน 52(3) ISIC 2219 TSIC 22191	43 ม.6 ถ.สาธารณประโยชน์ ต.ท่า สาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร. 073-264027-9 	บริษัท ยางไทยปิคนิค จำกัด 2 ถ.อุตสาหกรรม ต.สะ เดง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000	ทำยางแผ่นรมควัน เครื่องจักร 7,826.00 HP เงินทุน 335,000,000 บาท คนงาน 326 คน

- หมายเหตุ** 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2506
3. หากท่านต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 0 2430 6316 ต่อ 2504

แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงื่อนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้

ว่าที่ร้อยตรี 
(ชัยพุดดิน พันกาแด)
นักวิทยาศาสตร์

บันทึกการเข้าโรงงานเพื่อตรวจวัด วิเคราะห์
ของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 68

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้า นางอรรฉัตร นนทการ
พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ จันทร์แก้ว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมด้วย นางสาวอรรฉัตร นนทการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยะลา ได้เข้ามาในบริเวณโรงงาน บิ.น. ยะลาไทยฟู้ดส์

ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ-52(3)-1134 ยล ประกอบกิจการ ทำขนมแปรรูป

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 43 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา เพื่อทำการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + VOCs in ambient

เมื่อวันที่ 14-00 26-27 ส.ค. 68 เวลา 14.30 - 14.30 น.

ในการเข้ามาภายในโรงงานครั้งนี้ มี นางสาวอรรฉัตร นนทการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เป็นผู้นำตรวจ และในระหว่างการตรวจวัด วิเคราะห์ TSP + PM10 + VOCs in ambient

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาข้างต้น ไม่ได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ของ
โรงงาน

ในขณะที่ทำการตรวจวัด วิเคราะห์ VOCs ตรวจพบค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีผลรวม
ค่าเฉลี่ย 3 ค่า (จากทั้งหมด 6 ค่า) (ไม่มีผลรวมค่าเฉลี่ย)

ขอรับรองว่าบันทึกฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ชื่อย่อ 086-2944901

ผู้ จอห์น สำนักงานโรงงาน

ลงชื่อ อรรฉัตร นนทการ ผู้นำตรวจ

(นางสาวอรรฉัตร นนทการ)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

กลั่น จอห์น สำนักงาน โรงสลาบ กอวิชัย
ยวกันต์ 20

ลงชื่อ อรรฉัตร นนทการ ผู้ตรวจวัด

(นางอรรฉัตร นนทการ)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

ว่าที่ร้อยตรี อรรฉัตร นนทการ

(ชัยพัฒน์ พันภาแด)

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ อรรฉัตร นนทการ ผู้ร่วมตรวจวัด

(น.ส. โฉม อาริยะ)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา


บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล]

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ตรวจวัด สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568



จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานโกดังลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00126

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล]

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

ตรวจวัด สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ วันที่ตรวจวัด 26 สิงหาคม 2568



3/2

จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงานใกล้ลานกองเศษยาง (GPS : N 6.546908 E 101.239418)

รหัสตัวอย่าง : 21-25680901-00126