



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (กวม.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๒๗๗

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน ผอ.กวม.

ตามที่ กทส.กรอ. ได้ประสานมาทางโทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. เก็บตัวอย่างน้ำ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้ส่งแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๑ ตัวอย่าง ทะเลบางแสนบริเวณสะพาน ตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ สถานที่ตั้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ศวภ.ตอ. รับคำร้อง และตัวอย่างน้ำ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบสำเนา รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๑-๒๕๖๘๑๑๑๐-๐๐๐๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.กทส. เพื่อทราบต่อไป

(นายวิท อัมพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (กวม.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๕ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อภ ๐๓๑๐.๐๓/ ๑๗๗๔

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง สำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ตามที่ กทส.กรอ. ได้ประสานมาทางโทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ ศวภ.ตอ. เก็บตัวอย่างน้ำ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้ส่งแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๑ ตัวอย่าง ทะเลบางแสนบริเวณสะพาน ตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ สถานที่ตั้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ศวภ.ตอ. รับคำร้อง และตัวอย่างน้ำ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบสำเนารายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๑๑-๒๕๖๘๑๑๑๐-๐๐๐๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก