



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศวภ.ตอ. (กวม.กรอ. โทร ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๕๙ ต่อ ๕๐๐๑)

ที่ อก ๐๓๑๐.๐๓/ ๖๓๕๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ได้รับการประสานจากอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ด่วนที่สุด) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือ ศวภ.ตอ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และได้ส่งแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ยื่นแบบคำร้อง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๒ ตัวอย่าง ในพื้นที่ป่าสงวนบริเวณบ้านสามขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้) และ ศวภ.ตอ. รับคำร้องและตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศวภ.ตอ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแนบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ รหัสปฏิบัติการ ๓๒-๒๕๖๘๑๒๐๘-๐๐๐๓๗ ถึง ๓๒-๒๕๖๘๑๒๐๘-๐๐๐๓๘ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาแบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวี อำพาพันธ์)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก