

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300011/2567

ໄຮຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ໄຮຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄປໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແແລ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນໜ້າເຕາຫລອມ

ສານາທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກົດ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງຫວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິໄຈກົດກົດ

ສັງກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:28 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປົກຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາໄຮຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມາກມີການ ພູດ ຊົດ ຂົ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕົວວ່າ ໄຮຍານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນ ແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນໄຮຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊີຣ ໃບໄຮຍງານພລົບບັນນີ້ຈະຮ່ວມເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະບຽນວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປົກຕິການ 31-25670815-00230

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັນທີວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ໄຮຍງານຕະບຽນວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ໂຄຣເມື່ອມ (Wt%)	0.32	X-ray Fluorescence Spectrometry
ທອງແಡງ (Wt%)	1.5	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແມັງການເນີສ (Wt%)	0.82	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຕະກຳວ່າງ (Wt%)	0.40	X-ray Fluorescence Spectrometry
ສັງກະສື (Wt%)	0.81	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ

ວິສະວຽກປົກປົກຕິການ

22 ສິງຫາມ 2567

ອນນຸ່ມຕົວໂທ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ມູນຸ່ງ 7 ທນອນຫ຾ງຄອກ ເມືອງຫຼວງວິໄລ ຫລວງວິໄລ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 1/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300011/2567

ໄຮຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ໄຮຍງານນີ້ຮ່ວມຜົນການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພາະຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄຟໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງຈານ/ແຫ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະເບີນໂຮງຈານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນໜ້າເຕາຫລອມ

ສານາທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກົດ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄຟໃຊ້ ໄມຮ່າຍ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິເຄຣະທີ່

ສັງກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:28 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປັບຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາໄຮຍງານນີ້ໄປປະກາດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມາກມີການ ພູດ ຊຶດ ຂໍ້າ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕົວວ່າ ໄຮຍານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນ ແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນໄຮຍງານການຕະບຽນ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ່ມຂາຍສ່ວນ ໂດຍໄມ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ອງປົກປັບຕິການເປັນລາຍ ລັກະນົດອັກຊີຣ ໃບໄຮຍງານພລົບບັນນີ້ຈະຮ່ວມເພາະຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕະບຽນວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປັບຕິການ 31-25670815-00230

ລັກະນົດຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ໄຮຍງານຕະບຽນວັດ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ເໜີກ (Wt%)	4.3	X-ray Fluorescence Spectrometry
ອະລຸມືນີ່ເນີມ (Wt%)	62	X-ray Fluorescence Spectrometry
ກຳມະຄັນ (Wt%)	2.4	X-ray Fluorescence Spectrometry
ຄລອຣິນ (Wt%)	7.6	X-ray Fluorescence Spectrometry
ແຄລເຂີຍ (Wt%)	4.0	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜໍາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍເຖິງ ຮ້ອຍລະໂດຍນ້ຳໜັກຕ່ອນ້ຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນັ້ງແກ້

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້

ວິສະວຽກປົກປັບຕິການ

22 ສິງຫາມ 2567

ອນນຸ່ມຕົວ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຈີ

ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັມລົມພິບໂຮງຈານກາຕະວັນອອກ

17/4 ໜຸ່ງ 7 ທນອງຫ້າງຄອກ ເມືອງຫຼວງ ຊລບຸຮີ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 2/3

ສໍາເນົາ

ກຮມໂຮງຈານອຸດສາຫກຮຽມ

ເລຂທີ່ໄຮຍງານ ອກ 0320/300011/2567

ຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ

ຮາຍງານນີ້ຮັບອຸດຜົນການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ທດສອບ ເພີ້ມຕ້ວອຍ່າງ ສິ່ງປົກກູດທີ່ໄຟໃຊ້ແລ້ວ

ຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າ

ຈາກໂຮງງານ/ແແລ່ງ ສຖານປະກອບກິຈການໂພຮມະເດືອ ເລຂທະບຽນໂຮງງານ ລຳດັບທີ່

ຈຸດເກີບ ບຣິເວນໜ້າເຕາຫລອມ

ສານາທີ່ຕັ້ງ - ຕຳບລ ໂພຮມະເດືອ ອຳເກອ ເມືອງນະຄຽມ ຈັງຫວັດ ນະຄຽມ 73000

ປະກອບກິຈການ - ປະມານນັ້ນທີ່ໄມ່ຮັບ ລບ.ມ./ວັນ ເກີບຕ້ວອຍ່າງໂດຍ ນາຍສຸຮີຍາ ວິໄກສັກຄົກ

ສັງກັດ ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັບມືລົມໂຮງງານການຕະວັນອອກ ເກີບຕ້ວອຍ່າງເນື້ອວັນທີ 11 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 16:28 ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການ

ວັນທີທ່ອງປົກປົກຕິການຮັບຕ້ວອຍ່າງ 15 ສິງຫາມ 2567 ເລາ 09:05 ນ.

ແລະ ທ່ານນໍາຮາຍງານນີ້ໄປປະກາດໂພຮມາຫຼືອ້າງອີງກ່ອນໄດ້ຮັບອຸດຜົນ ການມີການ ພູດ ຊຶດ ຂຳ ແກ້ໄຂ ເປັນແປງຕົວເລຂທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ ຕີ່ວ່າ
ຮາຍງານຈົບບັນນີ້ໄໝສົມບູຮົນແລະ ທ່າມຄົດຄ່າຍໃນຮາຍງານການຕຽບສອບ ວັດ ວິເຄຣະທີ່ແຕ່ເພີ້ມບາງສ່ວນ ໂດຍໄມ່ໄດ້ຮັບອຸດຜົນຈາກທ່ອງປົກປົກຕິການເປັນລາຍ
ລັກສະນີອັກຊີຣ ໃບຮາຍງານຜລຈົບບັນນີ້ຈະຮັບອຸດຜົນເພີ້ມຕ້ວອຍ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕຽບສອບ ວິເຄຣະທີ່ທ່ານັ້ນ

ຮທສປປົກປົກຕິການ 31-25670815-00230

ລັກສະນະຕ້ວອຍ່າງ ສີດຳ ວັນທີວິເຄຣະທີ່ 11 ສິງຫາມ 2567

ຮາຍງານຕຽບສອບ/ວິເຄຣະທີ່	ຜລວິເຄຣະທີ່	ວິທີທດສອບ
ຊີຕືອນ (Wt%)	14	X-ray Fluorescence Spectrometry
ໄທເທິເນີຍ (Wt%)	1.7	X-ray Fluorescence Spectrometry

ໜາຍເຫດ

- Wt% ໝາຍຄື່ງ ຮ້ອຍລະໂດຍນຳໜັກຕ່ອນໜຳໜັກ

ທບທວນໂດຍ

ກະມລ ນົ່ງແກ້ວ

ນາງສາວກະມລ ບັວແກ້ວ
ວິສະວະປົກປົກຕິການ
22 ສິງຫາມ 2567

ອນນົມຕົວໂດຍ

ນາຍທີ່ ອຳພາພັນຮ
ຜູ້ອໍານວຍການສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັບມືລົມໂຮງງານການຕະວັນອອກ
22 ສິງຫາມ 2567



ສູນຍົງຈີຍແລະ ເຕືອນກັບມືລົມໂຮງງານການຕະວັນອອກ

17/4 ໄມງ່າ 7 ຜັນອັງການ ເມືອງຫລຸບຮຸ ຫລບຸຮຸ 20000

ໂທຣ. 03-313-6059 ໂທຣສາຣ

ໜ້າ 3/3

ສິ້ນສຸດການຮາຍງານຜລ