

# สำเนา

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200060/2567

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ นายมานะ ไทวัฒนกุล  
เลขทะเบียนโรงงาน 20730700125618 [จ3-55-1/61นฐ] ลำดับที่ 55

สถานที่ตั้ง 33 หมู่ 9 ตำบล ลำพญา อำเภอบึงสามพัน จังหวัด นครปฐม 73000

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผาและรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว เช่น ปั้น หรือขึ้นรูป  
หุ่นต่างๆ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย รักษาพร ปานรัตน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ นายอนิรุทธ์ โพธิ์หล้า สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก๊ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงาน  
ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใน  
รายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 14 พฤษภาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25670514-00060

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acetonitrile (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Benzene (ppm)	0.29	FTIR
Ethylbenzene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Styrene (ppm)	0.01	FTIR
Toluene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR

หมายเหตุ

- วิธีตรวจวัด Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer. Base on NIOSH 3800

- รหัสปฏิบัติการ : 21-25670514-00060 ตรวจวัดบริเวณพื้นดินหน้าบ้านคุณพรภวิชัย บุญศรีเมือง บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพญา อำเภอบึงสามพัน จังหวัด  
นครปฐม ห่างจากตัวบ้านประมาณ 10 เมตร และอยู่ห่างจากรั้วโรงงานไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 80 เมตร

ทบทวนโดย

รักษาพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

7 มิถุนายน 2567

อนุมัติโดย

วิชุดา สัมฤทธิ์ผล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

7 มิถุนายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คุ้มกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร ไม่มี

สิ้นสุดการรายงานผล

หน้า 1/1