

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิกษมณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,1-Trichloroethane (ppm)	23	FTIR
1,1,2,2-Tetrachloroethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,1-Dichloroethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,2-Dibromoethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,2-Dichloroethane (ppm)	2.5	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญ์ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2-Dichloropropane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,3-Butadiene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,4-Dichlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
1,4-Dioxane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Acetaldehyde (ppm)	16	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acetylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Acrolein (ppm)	3.5	FTIR
Acrylonitrile (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ammonia (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Benzene (ppm)	4.3	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิกษมณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Benzyl chloride (ppm)	20	FTIR
Bromomethane (ppm)	129	FTIR
Carbon dioxide (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Carbon disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Carbon monoxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์สตรี้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Carbon tetrachloride (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Carbonyl sulfide (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Chlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Chloroform (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Cresol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญู สุขสมบัติวิ สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dichloromethane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Diethyl ether (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Dimethyl disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Dimethyl sulfide (ppm)	3.5	FTIR
Ethanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์สตรัค จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญู สุขสมบัติวิ สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ethyl benzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ethyl chloride (ppm)	รายงานผลไม่ได้	
Ethylene glycol (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Formaldehyde (ppm)	8.0	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์สตรี้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Formic acid (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furan (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furfural (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Furfuryl alcohol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Hydrogen chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Hydrogen cyanide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Hydrogen fluoride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methanol (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Methyl acetate (ppm)	1.7	FTIR
Methyl acrylate (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญู สุขสมบัติวิ สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl mercaptan (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Methyl tert-butyl ether (MTBE) (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitric acid (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิกขมาญ์ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Nitrogen dioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitrogen monoxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Nitrous oxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Ozone (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Phenol (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญูห์ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Phosgene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Propane (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Propene (ppm)	4.1	FTIR
Styrene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Sulfur dioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุขฎิ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามญู สุขสมบัติวิ สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Sulfur trioxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Tetrachloroethylene (ppm)	น้อยกว่า 1.0	FTIR
Toluene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Trichloroethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	FTIR
Vinyl chloride (ppm)	26	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานนท์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200120/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท โฮมแวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100300925514 [3-64(14)-9/51] ลำดับที่ 64(14) 53(1)

สถานที่ตั้ง 11 ซอย บางบอน3ซอย5แยก2 ตำบล บางบอนเหนือ อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ประกอบกิจการ ทำของใช้ในครัวเรือนทุกประเภทจากสแตนเลสและพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์พัดลม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นางสาวพิจามณัฐ สมบัติทวี สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680318-00101

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Xylene (ppm)	7.1	FTIR

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 10.58-11.04

พบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัญญา

นางสาวอานัญญา จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199