

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0323/200182/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง กลิ่น บริษัท ซีแอนดี้ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10470238525672 [3-52(3)-8/67สน] ลำดับที่ 52(3) 64(13)

สถานที่ตั้ง 366 หมู่ 11 ตำบล เตือศรีคันทิยา อำเภอบางบาล จังหวัด สุพรรณบุรี 47120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ 20, ยางผสม, ยางเสริม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสมจิตร ดวงบรรเทา สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ ผู้จัดการฯ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขี้ด ฆ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอก

ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ

วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 20 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 25-25680626-00179

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเข้มข้นกลิ่น	8,180	Sensory test

หมายเหตุ

- วิธีการตรวจวัดกลิ่น อ้างอิงตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2568

- เก็บตัวอย่างกลิ่นภายในปล่องระบายอากาศของเตาอบยาง Line B ที่ใช้ระบบบำบัดแบบ Wet scrubber 2 ชุด ต่ออนุกรมกัน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 15.50 - 16.00 น.

ทบทวนโดย

ไพจิตร แก่นเขียว

นายชัยวัฒน์ แก่นเขียว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

30 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ตรีโสภ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ สีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -