

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันทาแค สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ ภาครัฐ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ammonia (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Carbon dioxide (เปอร์เซ็นต์)	0.06	Photonization Detector (PID)
Carbon monoxide (ppm)	3	Photonization Detector (PID)
Hydrogen sulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methane (เปอร์เซ็นต์)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 1/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Oxygen (เปอร์เซ็นต์)	20.9	Photonization Detector (PID)
Acetone (ppm)	0.27	Photonization Detector (PID)
Acrolein (ppm)	1.36	Photonization Detector (PID)
Benzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butadiene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 2/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Butanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butanone (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Butyraldehyde (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 3/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ ภาครัฐ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Carbon disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Chlorobenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
cis-Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Cumene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Cyclohexane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 4/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ ภาครัฐ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Cyclohexane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Diethyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dimethyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Dimethyl disulfide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรรม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 5/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dioxane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Epichlorohydrine (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethanol (ppm)	0.11	Photonization Detector (PID)
Ethyl acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรรม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิทธิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 6/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันหาแค สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethyl methyl carbonate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethylbenzene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Ethylene oxide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Heptane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 7/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันหาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Hexane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Isobutylene (ppm)	0.02	Photonization Detector (PID)
Isopentane (ppm)	0.14	Photonization Detector (PID)
Isoprene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Isopropanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 8/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันทาแค สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ ภาครัฐ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl acrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methyl bromide (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methyl methacrylate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methylbutyraldehyde (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Methylpentane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรรม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิทธิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 9/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันหาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
m-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Nonane (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
o-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Pentane (ppm)	0.26	Photonization Detector (PID)
Phosphine (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 10/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันทาแค สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ อนุรักษ์ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Propanol (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Propionic acid (ppm)	0.10	Photonization Detector (PID)
Propylene oxide (ppm)	0.20	Photonization Detector (PID)
p-Xylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Styrene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากรวม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 11/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ ภาครัฐ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Tetrachloroethylene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Tetrahydrofuran (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Toluene (ppm)	0.04	Photonization Detector (PID)
trans-Dichloroethene (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)
Vinyl Acetate (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรรม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 12/13

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน สก 0322/200076/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10860035925630 [3-7(1)-1/63ขพ] ลำดับที่ 7(1)

สถานที่ตั้ง 177 หมู่ 9 ถนน - ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเมล็ดปาล์มร่วง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ภาครัฐ แก้วมโน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680620-00072

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Vinyl chloride (ppm)	ตรวจไม่พบ	Photonization Detector (PID)

หมายเหตุ

- จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณลานกองกากกรรม (GPS : N 9.916007 E 99.033204)

ทบทวนโดย



นายอวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กรกฎาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
29 กรกฎาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 13/13

สิ้นสุดการรายงานผล