

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200024/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง กลิ่น บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10930001625520 [3-52(3)-16/52พพ] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 199 หมู่ 8 ถนน สายเอเชีย ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง 93170

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำยางข้น และทำยางสกิมเมอร์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ จุฑาพร ปราบปรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 17 กันยายน 2568 ถึง 18 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 24-25680918-00007

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเข้มข้นกลิ่น	182	Sensory test

หมายเหตุ

- มาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน อ้างอิงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568

- จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณริมรั้วโรงงานใต้ทิศทางลม (GPS : N 7.310663 E 100.149502)

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานผลิตยางสกิมบล็อก 1 สายการผลิต (จากทั้งหมด 1 สายการผลิต) แต่ไม่ได้ผลิตน้ำยางข้น

ทบทวนโดย



นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
9 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย



นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
9 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



c8ee7338

สิ้นสุดการรายงานผล