



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(2)/100070/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0197

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ ยินดี, นางสาวณัฐ สิมะขจรเกียรติ, โรงขนมจีนแมว/คลองนครเนื่องเขต เลขทะเบียนโรงงาน ลำดับที่ จดเก็บ น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตำบล คลองนครเนื่องเขต อำเภอบางบาล จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

ประกอบกิจการ ทำขนมจีน ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ทดสอบ ผู้เขียนคำร้อง

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:10 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:43 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25671119-00054

ลักษณะตัวอย่าง ดำ วันที่วิเคราะห์ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
แคดเมียม	32	Microwave Digestion, ICP-OES
โครเมียม	23	US. EPA SW-846 Method 3050B / Acid Digestion / ICP-MS
ตะกั่ว	1	SW-846 Method 3050B and SM part 3111B
ทองแดง	32	SM part 3125 B and part 3030 E
นิกเกิล	12	Microwave Digestion, ICP-MS

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

ทดสอบ ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์


ทดสอบ ผู้อำนวยการ

ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการ

3 กุมภาพันธ์ 2568

3 กุมภาพันธ์ 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

123 หมู่ 4 คู่งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(2)/100070/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0197

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ ยินดี, นางสาวณัฐ สิมะขจรเกียรติ, โรงขนมจีนแมว/คลองนครเนื่องเขต เลขทะเบียนโรงงาน ลำดับที่
จุดเก็บ น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ถนนมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตำบล คลองนครเนื่องเขต อำเภอบางปะอิน จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

ประกอบกิจการ ทำขนมจีน ปริมาณน้ำทิ้ง ไม่ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย ทดสอบ ผู้เขียนคำร้อง

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:10 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:43 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงาน
ฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบ
รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25671119-00054

ลักษณะตัวอย่าง ดำ วันที่วิเคราะห์ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
แมงกานีส	33	SM part 3125 B and part 3030 E
สังกะสี	22	Microwave Digestion, AAS

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

ทดสอบ ตัวแทนนักวิทย์


ทดสอบ ผู้อำนวยการ

ตัวแทนนักวิทย์

ผู้อำนวยการ

3 กุมภาพันธ์ 2568

3 กุมภาพันธ์ 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

123 หมู่ 4 คังกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -

หน้า 2/2

สิ้นสุดการรายงานผล