



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200101/2567

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ที แอนด์ ดับบลิว ฟูตแวร์ จำกัด  
เลขทะเบียนโรงงาน 10740000225614 [3-53(7)-2/61สค] ลำดับที่ 53(7)

สถานที่ตั้ง 99/34 หมู่ 2 ถนน เลียบคลองบางกรูด ตำบล ท่าเสา อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตรองเท้าจากพลาสติก

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย รักษพร ปานรัตน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ จิรศักดิ์ ด้วงเสน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 9 กันยายน 2567 ถึง 23 กันยายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 23-25670909-00104

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์   | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Benzene (ppm)           | 0.78          | FTIR      |
| Carbon Disulfide (ppm)  | น้อยกว่า 0.01 | FTIR      |
| Ethylbenzene (ppm)      | 0.91          | FTIR      |
| Styrene (ppm)           | 0.53          | FTIR      |
| Toluene (ppm)           | 0.62          | FTIR      |

หมายเหตุ

- วิธีตรวจวัด Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer. Base on NIOSH 3800

- รหัสปฏิบัติการ : 23-25670909-00104 ตรวจวัดบริเวณกลางอาคารผลิตที่ 1 ของโรงงาน ตรวจวัดวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 10.53 น.

ทบทวนโดย

รักษพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

26 กันยายน 2567

อนุมัติโดย

วิชุดา สัมฤทธิ์ผล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

26 กันยายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คู้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



9509146d

สิ้นสุดการรายงานผล