



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200102/2567

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ที แอนด์ ดับบลิว ฟูตแวร์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน 10740000225614 [3-53(7)-2/61สค] ลำดับที่ 53(7)

สถานที่ตั้ง 99/34 หมู่ 2 ถนน เลียบคลองบางกรูด ตำบล ท่าเสา อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตรองเท้าจากพลาสติก

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย รักษพร ปานรัตน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ จิรศักดิ์ ด้วงเสน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ไปรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 9 กันยายน 2567 ถึง 23 กันยายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 23-25670909-00105

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Benzene (ppm) | 0.46 | FTIR |
| Carbon Disulfide (ppm) | น้อยกว่า 0.01 | FTIR |
| Ethylbenzene (ppm) | น้อยกว่า 0.01 | FTIR |
| Styrene (ppm) | 0.58 | FTIR |
| Toluene (ppm) | 0.72 | FTIR |

หมายเหตุ

- วิธีตรวจวัด Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer. Base on NIOSH 3800

- รหัสปฏิบัติการ : 23-25670909-00105 ตรวจวัดบริเวณกลางอาคารผลิตที่ 2 ของโรงงาน ตรวจวัดวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 10.59 น.

ทบทวนโดย

รักษพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

26 กันยายน 2567

อนุมัติโดย

วิชุดา สัมฤทธิ์ผล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

26 กันยายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คู้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



b0c804ee

สิ้นสุดการรายงานผล