



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200129/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท มิตรนำชัยไรซ์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10720100225458 [3-9(1)-2/45สป] ลำดับที่ 9(1)

สถานที่ตั้ง 238 หมู่ 6 ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72170

ประกอบกิจการ สีขาว และนึ่งข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 600 เกวียน/วัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรักษพร ปานรัตน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ นายสมเกียรติ ไหมคง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 3 มีนาคม 2568 ถึง 18 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680303-00113

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง PM10 (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	0.129	Highvolume, Gravimetric

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบ ตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด และจุดตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

- รหัสปฏิบัติการ : 23-25680303-00113 เก็บตัวอย่างบริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (ทิศใต้ลม) ห่างจากรั้วประมาณ 1 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารโรงสีประมาณ 40 เมตร เก็บตัวอย่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 23.00 น. ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 04.00 น.

- รวมระยะเวลาเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 5 ชั่วโมง

ทบทวนโดย

นายรักษพร ปานรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
19 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
19 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
123 หมู่ 4 คู่งกระถิ่น เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



สิ้นสุดการรายงานผล