



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ลก 0324/200090/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680402-00095

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,2-Trichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	1.27	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,1-Dichloroethane (ส่วนในล้านส่วน)	0.68	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,3-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.54	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2,4-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.64	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.06	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:33 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นดินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ห่างจากประตูทางเข้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 เมตร และ
ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งไธเตล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



3d5b1dbe



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ลก 0324/200090/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680402-00095

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,3,5-Trimethylbenzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.01	Fourier-transform infrared spectroscopy
1,3-Butadiene (ส่วนในล้านส่วน)	2.72	Fourier-transform infrared spectroscopy
5-Methyl-2-hexanone (ส่วนในล้านส่วน)	0.32	Fourier-transform infrared spectroscopy
Benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.13	Fourier-transform infrared spectroscopy
Ethyl benzene (ส่วนในล้านส่วน)	0.11	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:33 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นดินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ห่างจากประตูทางเข้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 เมตร และ
ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



3d5b1dbe



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ลก 0324/200090/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ

เลขทะเบียนโรงงาน 20530100725565 [จ3-50(4)-7/56อด] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง 46 หมู่ 11 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53230

ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ ภูมิพัฒน์ หอมอบ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอก
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680402-00095

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethylene (ส่วนในล้านส่วน)	1.58	Fourier-transform infrared spectroscopy
Methane (ส่วนในล้านส่วน)	2.41	Fourier-transform infrared spectroscopy
m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)	0.30	Fourier-transform infrared spectroscopy
Tetrahydrofuran (ส่วนในล้านส่วน)	0.80	Fourier-transform infrared spectroscopy
Toluene (ส่วนในล้านส่วน)	0.28	Fourier-transform infrared spectroscopy

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 12:33 น.

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นดินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินเลิศ ห่างจากประตูทางเข้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 เมตร และ
ห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

3 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ

โรงงานภาคเหนือ

3 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



3d5b1dbe