



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/200180/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง กลิ่น บริษัท ไทยอ๊ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 20310000425495 [จ3-52(2)-4/49ปร] ลำดับที่ 52(2)

สถานที่ตั้ง 109 หมู่ 4 ตำบล บึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

ประกอบกิจการ ริดยางให้เป็นแผ่น และเก็บรวบรวมเศษยางและยางแผ่น

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายคมสรณ์ ศรีปฐมชัย สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ อนุสรณ์ ทศศรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 10 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 24-25680617-00178

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเข้มข้นกลิ่น	80	Sensory test

หมายเหตุ

- วิธีการตรวจวัดกลิ่น อ้างอิงตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2568
- เก็บตัวอย่างกลิ่นบริเวณริมรั้วโรงงาน ห่างจากรั้วโรงงานประมาณ 1 เมตร ในตำแหน่งใต้ทิศทางลม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 10.07 - 10.10 น. พิกัด 14.383105 , 103.046394

ทบทวนโดย

พี่จาว แก่นเชียงสา

นายชัชวาล แก่นเชียงสา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
18 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

120122

นางเนตรนภา ครุโสภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
18 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



ceda1ea1