



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0322/200067/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10920001525614 [3-34(3)-15/61ตง] ลำดับที่ 34(3)

สถานที่ตั้ง 222 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา จังหวัด ตรัง 90110

ประกอบกิจการ ผลิตไม้อัด (Particle board) จากไม้ยางพารา

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ พรสฤติย์ ฉิมวาริ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 22 พฤษภาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680526-00064

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	20.48	Electrochemical sensor
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน)	7	Electrochemical sensor
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	9	Electrochemical sensor

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2549

- จุดตรวจวัด : ปล่อง WESP (GPS : N 7.933545 E 99.603310)

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิตไม้อัดได้ 48 ต้นต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด 60 ต้นต่อชั่วโมง)

ทบทวนโดย

นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
25 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
25 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



406290fb

สิ้นสุดการรายงานผล