



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน อก 0323/200181/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง กลิ่น บริษัท ซีแอนดี้ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10470238525672 [3-52(3)-8/67สน] ลำดับที่ 52(3) 64(13)

สถานที่ตั้ง 366 หมู่ 11 ตำบล เต๋อศรีคั่นไชย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร 47120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ยางแท่งเอสทีอาร์ 20, ยางผสม, ยางเครป

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสมจิตร ดวงบรรเทา สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ รุติธรีย์ การุณรักษ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่าย
ใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ
วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 20 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 24-25680626-00180

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเข้มข้นกลิ่น	น้อยกว่า 10	Sensory test

หมายเหตุ

- วิธีการตรวจวัดกลิ่น อ้างอิงตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2568

- เก็บตัวอย่างกลิ่นบริเวณริมรั้วโรงงาน ห่างจากรั้วโรงงานประมาณ 1 เมตร ในตำแหน่งใต้ทิศทางลม พิกัด 17.491165, 103.724759 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 16.21 - 16.24 น.

ทบทวนโดย

วิจิตร แก่นเขียว

นายรัชชา แก่นเขียว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

30 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา คุโรสุ

นางเนตรนภา คุโรสุ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



7b575c0f