



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 1720

เลขที่รายงาน ออก 0322/200096/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง เสี่ยง บริษัท ไทยแลนด์สเมตติ้งแอนด์รีไฟนิง จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10830200125159 [3-60-1/15ภก] ลำดับที่ 60

สถานที่ตั้ง 80 หมู่ 8 ถนน ศักดิ์เดช ตำบล วิจิต อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน 83000

ประกอบกิจการ ถลุงแร่ดีบุก ได้วันละ 80 เมตริกตัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรุ่งนรินทร์ จิตติ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ วิระ ศิลปศาสตร์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงสามพัน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 17 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 26-25680821-00093

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ระดับเสียงพื้นฐาน (เดซิเบลเอ)	44.5	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (เดซิเบลเอ)	51.5	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ค่าระดับการรบกวน (เดซิเบลเอ)	7.0	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

หมายเหตุ

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25
มกราคม 2549

- จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้อาจได้รับผลกระทบ นายสวัสดิ์ อาณัติ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ตำบลวิจิต อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน (GPS : N 7.815720 E
98.402333)

- อุณหภูมิ 31°C ความดันบรรยากาศ 757 mmHg ความชื้นสัมพัทธ์ 65 %

- ขณะดำเนินการตรวจวัดโรงงานทำการถลุงแร่ 3 สายการผลิต (จากทั้งหมด 6 สายการผลิต) และมีการผสมแร่ดีบุกแต่ไม่มีการบดแร่ดีบุก

ทบทวนโดย

นายอิทธิวัฒน์ หงสตา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
25 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
25 สิงหาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



สิ้นสุดการรายงานผล