



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/200241/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20320015125543 [จ3-58(1)-151/54สร] ลำดับที่ 58(1)

สถานที่ตั้ง 199 หมู่ 6 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล แก่ใหญ่ อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเช่น แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและเสาเข็ม

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสมจิตร ดวงบรรเทา สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ สัตตบงกช นิลแสง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 8 กันยายน 2568 ถึง 10 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680917-00238

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	0.02	High-Volume Gravimetric method

หมายเหตุ

- เก็บตัวอย่างวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. บริเวณภายใน บริษัท ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ จำกัด พิกัด 14.965595,103.529225

- รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท

ทบทวนโดย

ชีवाल แก่นเชียงสา

นายชีवाल แก่นเชียงสา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

120922

นางเนตรนภา ครุโสภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
29 กันยายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



1c51a5f8