



## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200007/2569

### รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10950000125348 [3-52(3)-1/34ยล] ลำดับที่ 52(3)

สถานที่ตั้ง 43 หมู่ 6 ถนน สาธารณประโยชน์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000

ประกอบกิจการ ทำยางแผ่นรมควัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤตินันท์ พันกาแด สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นางสุริยา แลบา สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า  
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2568 ถึง 19 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 21-25680901-00125

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                           | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ                               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) | 0.048       | Highvolume, Gravimetric                 |
| ฝุ่นละออง PM10 (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)         | 0.026       | Size Selective High Volume, Gravimetric |

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐาน อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)

- จุดตรวจวัด : บริเวณหน้าสำนักงานของโรงงาน (GPS : N 6.546943 E 101.239548)

ทบทวนโดย

นายอิทธิวัฒน์ หยงสตาร์  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
3 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
3 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนาภิเษก เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



92926f41

สิ้นสุดการรายงานผล