



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200041/2569

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เอเชีย เลเธอร์ โปรดักส์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20740106325613 [จ3-53(5)-63/61สค] ลำดับที่ 53(5)

สถานที่ตั้ง 68 หมู่ 6 ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

ประกอบกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติก

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายภัทรพงศ์ ภมร สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ เอกราช กาคนอก สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึง 9 ธันวาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25681119-00041

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Benzene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Carbon disulfide (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Ethylbenzene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Styrene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR
Toluene (ppm)	น้อยกว่า 0.01	FTIR

หมายเหตุ

- วิธีตรวจวัด Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrometer. Base on NIOSH 3800

- รหัสปฏิบัติการ : 23-25681119-00041 ตรวจวัดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 47/22 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากรั้วโรงงานไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 เมตร (พิกัด 13.673462, 100.272920) ตรวจวัดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 น.

พบทวนโดย

นายรักษพร ปานรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

9 ธันวาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

9 ธันวาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คู่งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



ed8c2bc1

สิ้นสุดการรายงานผล