



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ ขรภท. อ. ๑๕. ๑. (๒) ๑๑๑๑ ๑๑๑๑

ประกอบกิจการ ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ในบ้าน และทำสินค้าพลาสติก เลขทะเบียนโรงงาน 1084000-70256๓ (3-37-70/61๕๖)

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 31๖๖๕ ม. 3 ต. ดอนสักกรวย อ. บ้านหลัง ก. สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☒ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ ปริมาณน้ำทิ้ง ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 20/11/68 เวลา 11.๐๐ น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN โคมพิศ

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ.....ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S 811372	(✓) น้ำทิ้งจากโรงงานไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำทิ้ง			
S 810061	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่าง

นาย/นางสาว/นาง (ระบุชื่อ)
ผู้อำนวยการ