



แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น

ที่ นร ๐๐๖๔๑๑/-

วันที่ 1๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น.
<input type="checkbox"/> ทดสอบได้ <input type="checkbox"/> ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....
ผู้รับตัวอย่าง.....

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ศรีชัยอุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นหนัง SKIM CREPE, SKIM BLOCK, SKIM SHEET เลขทะเบียนโรงงาน ๐๐๘๐๐๐๐/๒๕๓๒

สถานที่ตั้ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การสั่งการแก้ไข การติดตามผล การเฝ้าระวัง ตามแผน อื่นๆ.....ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นาย ธีรภัทร ช่างหล่อ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑๗๓๙๖๐๐๔

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ.....

สัญลักษณ์ของขวดตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)
	<input type="checkbox"/> น้ำที่ออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> น้ำที่ระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
S0057	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน	18 มิ.ย. 67 11.3๑	<input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
S0939	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำในถังตกตะกอน	18 มิ.ย. 67 11.3๑	<input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

ชื่อผู้ส่งคำขอ นางสาวจันทวรรณ ปรามปรี
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0817396004