



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 25๖7

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ..... คชททำกูบ

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง ตำบลวัดประจักษ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง..... 15 ตุลาคม 25๖7 เวลา 12.32 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา () แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์..... pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อดักไขมันระบายออกนอกโรงงาน			
S	<u>S0011</u> () <u>คชททำกูบ (๑.105๑๓๓๖๑๑.๖๐๐๑๑๓1)</u>			
S	<u>S0๐๑6</u> ()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... ทำกูบ ผู้เก็บตัวอย่าง

นายวิรัชธี ธรรมณี
วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ..... หล่นโตนจ๊กด 1

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง..... ต.ท่าใหม่ อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง..... 15 ตุลาคม 2567 เวลา 12.52 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา () แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์..... pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	() <u>หล่นโตนจ๊กด 1 (๑.๐๗๔๓๕๔, ๑๑.๒๑๗๓๑๕๒)</u>			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิฑูร์..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นายวิฑูร์ ธรฤทธิ์)
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ, คลองน้ำ ต.ควน...

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง.....

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง..... เวลา..... น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์..... pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S S1110	() <u>คลองน้ำ ต.ควน... 1 (๑.๐73226๐, ๑๑.2๐๐5171)</u>			
S S1104	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... ผู้เก็บตัวอย่าง

วิฑูรย์
 (นายวิฑูรย์ ธรรมฤทธิ์)
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร ๐.๗๗๙๕.๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ. ค.ศ. พนมดงกุหลาบ 2

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน..... -

สถานที่ตั้ง..... ต.ท่าโฉบ อ.พุนงิม จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน ส่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ..... -

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... - ปริมาณน้ำทิ้ง..... - ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง..... 15 ตุลาคม 2567 เวลา..... 13.17 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา () แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์..... pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	<u>S1073</u> () <u>ค.ศ. พนมดงกุหลาบ 2 (๑.๐๗๒๐1๖๐, ๑๑.1๖4๐1๖๐1)</u>			
S	<u>S115</u> ()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วัชรวิทย์ ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวัชรวิทย์ วัชรวิทย์)
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ, คชข.นวมถว. จุดที่ 3

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง ๓.๓๖๖๖ ๑-พุมพืด ก.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน ส่งการแก้ไข ติดตามผล เผื่อระวัง

อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 15 ตุลาคม 2567 เวลา 13.24 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์: pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S <u>S0911</u> }	() <u>คชข.นวมถว.จุดที่ 3 (9.0858297, 99.1706004)</u>			
S <u>S0153</u> }	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิฑูรย์ ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวิฑูรย์ ธรรมฤทธิ์)
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ: แม่น้ำตาเฝ้า 2

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง: ต.ท่ากระดาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง: 15 ตุลาคม 2567 เวลา 13.37 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์: pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	<u>S0445</u> () <u>แม่น้ำตาเฝ้า 2 (8.9870306, 99.2110550)</u>			
S	<u>S1157</u> ()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิฑูร์..... ผู้เก็บตัวอย่าง

นายวิฑูร์ ธรรมธิ
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ. ค.พรทรีทซ์

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง. ต.ท่าเรือ อ.พุนนัง จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง. 15 ตุลาคม 2567 เวลา 19.50 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์. pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งปล่อยสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	<u>S0059</u> () <u>ค.พรทรีทซ์ (8.9777140, 9.2441385)</u>			
S	<u>S1145</u> ()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิชัย..... ผู้เก็บตัวอย่าง

นายวิรัช ธรรมพิธิ
 วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/..... วันที่ 15 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ. แหล่งน้ำจุดที่ 3

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง. ต. เสนา อ. เสนา ก. สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ตรวจร้องเรียน สั่งการแก้ไข ติดตามผล เฝ้าระวัง

อื่นๆ.....

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง. 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.08 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์. pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ..... ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S <u>S0006</u>	() <u>แหล่งน้ำจุดที่ 3 (8.8653576, 99.1974590)</u>			
S <u>S1073</u>	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วิฑู..... ผู้เก็บตัวอย่าง
 (นายวิฑูทธิ์ ธรรมดี)
 วิศวกรปฏิบัติการ