



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/ - วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ.....

ประกอบกิจการ ทำน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล เลขทะเบียนโรงงาน 10840100225272

สถานที่ตั้ง 21 ต. ทรายขาว อ. ทุ่งใหญ่ จ. สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☐ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ AL ปริมาณน้ำทิ้ง 450 ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 23 เมษายน 2568 เวลา 10.15 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ.....ผู้ส่งตัวอย่าง.....

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S 80013 }	(✓) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S 81156 }	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่าง

วิรัตน์
(นายวิรัตน์ ธรรมดี)
วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓
ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/ - วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ชัยวิทย์ภัณฑ์ จำกัด

ประกอบกิจการ ยึดถาวรแบบ เลขทะเบียนโรงงาน 10840400125453

สถานที่ตั้ง 31/1 หมู่ 4 ต.พนาภิรักษ์ อ.พนาภิรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☐ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ AS ปริมาณน้ำทิ้ง 640 ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 23 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ ผู้ส่งตัวอย่าง

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S 50872	(✓) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S 51110	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวิรัช ธรรม)
วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/- วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท เจริญ จี๊ด (ขมณ)

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายขาว เลขทะเบียนโรงงาน 10840000125390

สถานที่ตั้ง 111 ม.5 ถ.พหลโยธินสาย 41 ต.พริ้งบัว อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☐ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 23 เมษายน 2563 เวลา 11.15 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ ผู้ส่งตัวอย่าง

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
✓ 1	(✓) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S 50003	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวิรัช ธรรมดี)
วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ...สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร ๐ ๗๗๙๕-๔๓๔๐ ต่อ ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/ - วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง...ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ...บริษัท ๑๐ อาร์ ที มีนส์ จำกัด

ประกอบกิจการ...ผลิตสารเคมี... เลขทะเบียนโรงงาน...๐๐ 840๐๐๐๒๕๖๖

สถานที่ตั้ง... 199 ม. ๖ ต. ๑๐๖๕ อ. ๑๐๖๕ ก. สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☐ ตรวจร้องเรียน ☐ ส่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ AS ปริมาณน้ำทิ้ง... 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง... 23 เมษายน 2563 เวลา 14.15 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์... pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ... ผู้ส่งตัวอย่าง...

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S 50141	(✓) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
S 50002	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ... วัชรพงศ์... ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวัชรพงศ์ วัชรพงศ์)
วิศวกรปฏิบัติการ



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่รับ.....
วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ใบส่งตัวอย่างน้ำ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๗๗๙๕ ๔๓๔๐ ต่อ. ๓

ที่ สฎ๐๐๓๔(๒)/ - วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อขอตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ไทยโอ ทรีดรี ลอจิสติกส์

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันหล่อลื่น เลขทะเบียนโรงงาน 20840000725494

สถานที่ตั้ง 90/2 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ประกอบการพิจารณา ☐ ตรวจร้องเรียน ☐ สั่งการแก้ไข ☐ ติดตามผล ☒ เฝ้าระวัง

☒ อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ AS ปริมาณน้ำทิ้ง 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่เก็บตัวอย่าง 23 เมษายน 2568 เวลา 14.45 น. การรักษาสภาพตัวอย่าง () ไม่ได้รักษา (✓) แช่เย็น

ต้องการทราบผลวิเคราะห์ pH, SS, BOD, COD, TDS, TKN

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ☐ ด้วยตนเอง ☒ ขนส่งสาธารณะ ☐ อื่นๆ ผู้ส่งตัวอย่าง

สัญลักษณ์ที่ ขวดตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ผู้เก็บตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง ของ ห้องปฏิบัติการ	รหัสตัวอย่างของ ห้องปฏิบัติการ
S	() น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด			
S 541/66 } S AA2 }	(✓) น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน			
	() น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด			
S	() น้ำทิ้งบ่อสุดท้ายไม่ระบายออกนอกโรงงาน			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			
S	()			

ลงชื่อ..... วัชรพงศ์.....ผู้เก็บตัวอย่าง

(นายวัชรพงศ์ วัชรพงศ์)
วิศวกรปฏิบัติการ