

( ) ทดสอบได้  
( ) ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....  
ผู้ทบทวนคำขอ  
(...../...../..... น.)



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
รับที่ ๗๗/๖๖  
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๙.๒๒ น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๗๐๗-๗๖๔๑-๕ โทรสาร ๐-๒๗๐๗-๗๖๔๗

ที่ สป ๐๐๓๔(๒)/๐๕๘

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

กลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
รับที่ ๕๙/๖๖ (๐๐๗๗/๖๖)  
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๐.๐๙ น.

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ด้วยมีประชาชนร้องเรียนโรงงาน บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔/๔ หมู่ที่ ๘ ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบาง-ตราด กม.๑๘ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการผสมสีพ่นรถยนต์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๑๑๐๔๓๘๔๒๕๖๔๐ (ทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จ๓-๔๕(๑)-๔/๖๔สป) ว่ามีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความเดือดร้อนบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้โปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐนิช เกียรติมนรัตน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ โทร.๐๘๕-๑๑๒ ๑๑๔๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*Dimmue*

( นายอำนาจ สุวรรณรักษ์ )  
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

สืบ นภท.

เพื่อโปรดพิจารณา

๗๒ ๑๗

( นายประสม ดำรงพงษ์ )

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖