



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.สต.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร/โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๗๑ .E-mail : saraban_satun@industry.go.th

ที่ สต ๐๐๓๔ (๒) / ๔๗๔

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจมลพิษอากาศจากปล่องระบาย.....

เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย กตธ.สปอ. ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงงานที่มีปล่องระบาย เพื่อดำเนินการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ จำนวน ๕ โรงงาน ดังนี้

๑. บริษัท สตูลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบ โดยวิธีหีบหรือบีบอัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๒๒๒๒๕๖๖๖ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๒. บริษัท ลากทวีนินด์สตรีส์ จำกัด ประกอบกิจการ หีบน้ำมันปาล์ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๐๐๙๑๐๐๐๑๒๕๓๕๑ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๓. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด (สาขาที่ ๐๐๐๐๓) ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๕๖๒๕๔๙๔ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๒ ปล่องระบาย

๔. บริษัท ยูเนี่ยน วู้ดเทค จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๑๒๕๔๕๘ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

๕) บริษัท เค.เอส.พี.พาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา และอบไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๙๑๐๐๐๔๒๕๔๖๐ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน ๑ ปล่องระบาย

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจวัดวิเคราะห์เขม่าควันจากปล่องระบาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ สามารถเบิกจ่ายได้จาก โครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมพร ทองคำ)
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

บริษัท ลาภทวีอินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน ๑ ปล่องระบาย

